


Tips de Instalación para Kit: EJ-D18B.

El presente Boletín Técnico tiene la finalidad de informar a usted sobre las ventajas técnicas de los productos Perfection e informarle sobre los aspectos importantes a considerar antes/ durante/ después de la instalación de un Kit de Clutch Perfection.

Kit de Clutch: EJ-D18B

Aplicación: Dodge Atos L4 1.0L 12V OHV 5 Vel. 2001-04
Dodge Atos L4 1.1L 12V OHV 5 Vel. 2005-11
Dodge i10 L4 1.1L 12V OHV 5 Vel. 2012 ->>

En vehículos Atos, se llegan a presentar fallas de No Corte, ocasionadas estas por problemas de desgaste en el sistema de accionamiento mecánico, las cuales puedes ser ocasionadas por:



Daño en chicote.



Daño en base de fijación Chicote.



Daño en pared de fuego.

Una causa que también puede ocasionar un problema de No corte en los vehículos citados es un rectificado inadecuado del volante de inercia, específicamente en lo referido a la altura de la caja del volante.

Cerciórese cuando rectifique el volante de inercia (si el volante está dentro de especificaciones y condiciones para realizar esta operación) que la altura de la caja sea la correcta.



Altura de caja de volante: 15.1 mm

Si requiere asesoría o desea saber más acerca de instalación y/o purgado comuníquese a Soporte Técnico al 800 2747832 o por correo electrónico: asistecnica@perfmex.com de Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. hora del Centro.